


MODELO:

34493 Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L em todos os seus configurados de acabamento (inox, branco, preto) e tensões (127V e 220V)





Medidas em milímetros

EMBUTIMENTO FORNO ELÉTRICO E FORNO MICRO-ONDAS

Vista frontal do nicho

Corte lateral direito do nicho



Nicho válido para os seguintes modelos:

- 34493 - 95485 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Inox 127V
- 34493 - 95486 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Inox 220V
- 34493 - 95483 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Branco 127V
- 34493 - 95484 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Branco 220V
- 34493 - 95481 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Black 127V
- 34493 - 95482 - Forno Elétrico Fischer Fit Line Embutir 48L Black 220V



QUEM TEM,
FAZ BEM.

Rev. 00


NICHO DE INSTALAÇÃO FOGÃO COOKTOP 4Q INDUÇÃO X FORNO EMBUTIR FIT LINE

(SOB COOKTOP)

Nicho válido para os produtos:


34493 FORNO ELETRICO FISCHER FIT LINE EMBUTIR 48L

33243 COOKTOP FISCHER 4Q POR INDUCAO MESA VITROCERAMICA TOUCH



EMBUTIMENTO SOB COOKTOP INDUÇÃO COM FORNO FIT LINE.

As divisórias A e B foram projetadas para separar o ar quente do ar frio, a fim de não comprometer o funcionamento do cooktop. Elas são obrigatórias, quando o cooktop por indução for instalado com forno sem sistema de ventilação.



Medidas em milímetros



Respeitar a distância mínima de instalação descritas. O nicho deve possuir uma ventilação adequada para o fogão cooktop por indução.

IMPORTANTE: Se desejar instalar o cooktop de indução sobre um forno de embutir Fit Line, observar as figuras e siga as orientações de construção do nicho, específico de forno Fit Line.

OBS: A ilustração do nicho foi feita para cooktop 4 queimadores de indução, caso o seu produto seja outro modelo, usar o nicho de acordo com a proporção da dimensão do seu cooktop.

Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.



QUEM TEM,
FAZ BEM.

Rev. 00